

工艺·设备

# 带束层挤出工艺几个参数的确定

鞠训宁

(荣成市橡胶厂 264300)

我厂是国内较早从美国 STEELASTIC 公司引进带束层覆胶生产线的厂家。该生产线以挤出法覆胶, 融挤出、裁断、包边和卷取为一体, 具有占地面积小、更换规格快等特点, 较适合中小规模的企业。据悉, 国内已有数条这种生产线在使用, 而且该设备也已经国产化, 现将我厂有关该生产线几个工艺参数的试验情况介绍如下。

## 1 生产线简介

该联动线除锭子房外, 共由 5 台设备组成:  $\Phi 90$  冷喂料挤出机及冷却系统、裁断拼接机、包边机、X 光检测机和双工位卷取装置。

联动线主机是  $\Phi 90$  冷喂料挤出机, 控制系统由 PLC 完成, 压力为控制参数, 生产过程高度自动化。生产线上配置 X 光检测机, 能够及时了解钢丝帘线排列和拼接情况。

根据生产需要, 挤出机可变动的工艺参数有四区段的温控条件、带束层挤出线速度(牵引速度)和覆胶压力。

## 2 试验

### 2.1 各区段温控条件试验

挤出机的温控系统分 4 部分, 依次为螺杆、喂料段、机筒加热段和机头, 水为加热介质, 采用电加热方式。

根据冷喂料挤出机的工作特点, 结合厂内条件, 将各段的试验温度范围确定如下: 螺杆 40—70℃; 喂料段 50—80℃; 机筒段 60—90℃; 机头 80—100℃。

表 1 是以挤出物外观质量为考核依据的各试验情况的汇总表。

表 1 各区段的温度试验

温度变量, 机头温度 显示, ℃	出胶温度 ℃	挤出物外观
<b>螺杆</b>		
40	93	92—95 良好
50	93	92—95 良好
60	93	92—95 良好
70	94	93—97 良好
<b>喂料段</b>		
50	92	91—94 良好
60	93	92—95 良好
70	93	92—95 良好
80	94	93—97 破边、露白*
<b>机筒段</b>		
60	91	90—93 破边
70	92	91—94 良好
80	93	92—95 良好
90	95	94—98 良好
<b>机头</b>		
80	84	90—93 破边、露白
90	93	92—95 良好
100	105	100—110 良好

注: 1) 外观良好是指挤出物平整、光滑、无露白、无破边、无蜂窝状等; 2) 试验条件为: 胶料塑性值 0.38, 牵引速度  $4\text{m} \cdot \text{min}^{-1}$ , 覆胶压力 10MPa, 钢丝帘线结构  $1 \times 5 \times 0.25$ ; 3) 除试验区段的温度外, 其它区段的温度均保持不变, 四区段的温度依次为 50, 70, 80, 90℃; \* 慢速挤出尚可。


分析表 1 可见, 机筒加热段和机头的温控条件对挤出物的影响比螺杆和喂料段大。

试验时发现牵引速度与机头温度显示有很好的相关性, 附图是统计多次试验数据后绘出的相关性曲线。

从附图可见, 不但要控制各段的温度, 还应严格控制挤出速度; 在改变挤出速度时温控条件作相应调整。

### 2.2 胶料工艺参数试验

我厂表征胶料工艺性能的参数主要是威



附图 牵引速度与机头温度显示关系

温控条件: 螺杆 50°C、喂料段 70°C、机筒 80°C、机头 90°C

廉塑性值。在其它工艺参数不变的条件下, 选择几组不同塑性值的胶料进行对比试验。表 2 是有关试验结果的统计。

表 2 胶料塑性试验

塑性值 ( $\pm 0.03$ )	挤出物外观情况	塑性值 ( $\pm 0.03$ )	挤出物外观情况
螺杆 50°C、喂料段 70°C、 机筒 80°C、机头 90°C	螺杆 50°C、喂料段 65°C、 机筒 75°C、机头 80°C	0.25	挤出困难 <sup>1)</sup>
0.25 挤出困难 <sup>1)</sup>	0.25 挤出困难	0.30	挤出困难
0.30 局部露白、破边 <sup>1)</sup>	0.30 破边 <sup>4)</sup>	0.35 一般 <sup>2)</sup>	0.35 破边 <sup>4)</sup>
0.40 良好	0.40 良好	0.45 良好	0.45 良好
0.50 良好 <sup>3)</sup>	0.50 良好 <sup>5)</sup>		

注: 挤出速度为  $4\text{m} \cdot \text{min}^{-1}$ , 覆胶压力为  $10\text{MPa}$ ; 1)慢速挤出; 2)挤出速度提高则出现破边、掉皮现象; 3)胶料太粘, 后续工序加工困难; 4)易出现掉胶皮现象; 5)胶料粘性大, 不利于加工。

从表 2 可以看出, 胶料的塑性值在 0.40 左右较适宜。当塑性值低时可通过提高挤出温度来补偿, 但这种补偿是有条件和有限度的。较高的塑性值不仅损害胶料的物理性能, 而且还给后续工序(如裁断、拼接和成型等)带来诸多不便, 因此不能过分依赖提高胶料塑性来增加胶料的流动性能。

### 2.3 覆胶压力试验

本机可提供的最大压力为  $20\text{MPa}$ , 而且该联动线以压力为指标来控制生产, 只有胶料的压力达到设定值时, 设备才能正常运转。自动状态下, 当压力不足时, 控制系统通过增加螺杆转速来补偿; 压力高时则会降低螺杆转速来满足要求。胶料渗透情况与覆胶压力

表 3 压力试验

设定压力, MPa	覆胶情况	设定压力, MPa	覆胶情况
$3\text{m} \cdot \text{min}^{-1}$		$100$	良好
7	较差	13	良好
8	一般	16	良好
10	良好	$9\text{m} \cdot \text{min}^{-1}$	
13	良好	7	很差
16	良好	8	较差
$6\text{m} \cdot \text{min}^{-1}$		10	良好
7	很差	13	良好
8	较差	16	良好

注: 胶料塑性值  $0.38$ ; 温控条件: 螺杆  $50^\circ\text{C}$ 、喂料段  $65^\circ\text{C}$ 、机筒  $75^\circ\text{C}$ 、机头  $85^\circ\text{C}$ ; 设备负荷大。

关系密切。表 3 是压力试验情况。

由试验结果可知, 覆胶压力在  $10\text{--}13\text{MPa}$  较为合适。压力低则出现上下胶片易剥离和掉皮等现象(即胶料渗透性差), 生产的带束层无法使用; 压力高则设备负荷大, 危害设备, 同时也影响帘线密度。一般地讲, 大体呈线性关系。

挤出控制系统分自动和手动两部分, 当自动控制失灵时可随时转换成手动控制。因手动控制无压力反馈, 利用该线性关系可准确地保持螺杆转速与挤出速度(牵引速度)的一致性, 稳定生产工艺。

利用上述有关试验结果, 试制轿车子午线轮胎  $185/80\text{SR14}$  等规格时, 确定如下的带束层挤出工艺参数: 挤出速度( $4.5 \pm 0.5$ )  $\text{m} \cdot \text{min}^{-1}$ ; 温控条件 螺杆  $55^\circ\text{C}$ , 喂料段  $70^\circ\text{C}$ , 机筒  $80^\circ\text{C}$ , 机头  $90^\circ\text{C}$ ; 覆胶压力  $(10.5 \pm 0.5)\text{MPa}$ ; 胶料塑性值  $0.38 \pm 0.03$ 。

在此条件下, 使用  $1 \times 5 \times 0.25$  钢丝帘线生产的带束层外观情况良好, 胶料致密且与帘线的浸润性良好, 长时间存放无喷霜现象, 胶料自粘性大。试制的  $185/80\text{SR14}$  等规格子午线轮胎经国家轮胎检测中心检测, 各项性能达到设计要求, 符合国标, 实际里程试验也未发现带束层有问题。该系列轮胎并于 1990 年 10 月通过了化工部鉴定。由此说明, 我们制定的工艺参数是可行的。