

# 0.25+18×0.22HT 钢丝帘线在全钢载重子午线轮胎胎体中的应用

李振刚<sup>1</sup>, 车伟<sup>2</sup>, 刘茂东<sup>1</sup>

(1. 青岛黄海橡胶集团有限责任公司, 山东 青岛 266041; 2. 青岛科技大学 橡塑材料与工程教育部重点实验室, 山东 青岛 266042)

**摘要:** 试验研究 0.25+18×0.22HT 钢丝帘线在全钢载重子午线轮胎胎体中的应用。结果表明, 与 3+9+15×0.175W 和 3+9+15×0.22W 钢丝帘线相比, 0.25+18×0.22HT 钢丝帘线具有高强度、优良的耐屈挠和耐疲劳性能; 以 0.25+18×0.22HT 钢丝帘线替代 3+9+15×0.22W 钢丝帘线用于 11.00R20 16PR 轮胎胎体, 可以提高成品轮胎的耐久性能和高速性能, 减小轮胎质量, 降低生产成本。

**关键词:** 钢丝帘线; 全钢载重子午线轮胎; 胎体

**中图分类号:** TQ330.38<sup>+</sup>9; U463.341<sup>+</sup>.6 **文献标识码:** B **文章编号:** 1006-8171(2006)09-0553-02

近几年, 生产全钢载重子午线轮胎的企业越来越多, 产量越来越大, 对钢丝帘线的需求量也日益增加。由于我国进口的铁矿石价格大幅上涨, 导致钢丝帘线用钢材盘条的价格也随之上涨, 钢丝帘线生产企业的成本大大增加。因此, 采用科技含量高的新型钢丝帘线来降低生产成本是发展方向。

新型钢丝帘线 0.25+18×0.22HT 具有高强度、优良的耐屈挠和耐疲劳性能, 因无外缠丝, 不存在内层和外缠丝磨损, 因而具有更高的耐用性。为提高轮胎性能, 降低生产成本, 我公司以 0.25+18×0.22HT 钢丝帘线替代 3+9+15×0.175W 和 3+9+15×0.22W 钢丝帘线用于全钢载重子午线轮胎胎体, 取得了较好效果。现将试验情况简介如下。

## 1 实验

### 1.1 主要原材料

0.25+18×0.22HT 钢丝帘线, 湖北福星科技股份有限公司产品。

### 1.2 主要设备

IHI 四辊钢丝帘布压延机, PIRELLI 钢丝帘

布裁断机, TRG/B 一次法轮胎成型机。

### 1.3 性能测试

钢丝帘线性能和轮胎成品性能均按公司内控标准测定。

## 2 结果与讨论

### 2.1 钢丝帘线性能


0.25+18×0.22HT 与 3+9+15×0.175W 和 3+9+15×0.22W 钢丝帘线的性能指标对比如表 1 所示, 结构对比如图 1 所示。

由于 0.25+18×0.22HT 钢丝帘线的所有单股捻向一致、捻距相同, 因而其单股之间是线接触; 而 3+9+15+1 结构钢丝帘线的芯股、内股、


表 1 3 种钢丝帘线的性能指标对比

项 目	0.25+18×	3+9+15×	3+9+15×
	0.22HT	0.175W	0.22W
帘线直径/mm	1.13±0.05	1.30±0.06	1.62±0.08
单丝直径/mm	0.25/0.22±0.01	0.175±0.01	0.22±0.01
捻距/mm	16	5/10/15/3.6	6.3/10.6/18/3.5
捻向	Z	SSZS	SSZS
线密度/ (g·m <sup>-1</sup> )	5.85±0.30	5.21±0.26	8.50±0.42
破断力/N	≥2 180	≥1 680	≥2 405
粘合力/N	≥1 100	≥1 100	≥1 400

**作者简介:** 李振刚(1971-), 男, 山东平度人, 青岛黄海橡胶集团有限责任公司工程师, 学士, 从事全钢子午线轮胎新产品开发工作。



(a) 0.25+18×0.22HT



(b) 3+9+15+1

图1 两种钢丝帘线结构对比

外股和外缠丝之间的捻距都不相同,捻向也分为两个,因而其单股之间是点接触。显然线接触的接触面比点接触大得多。当行驶中钢丝所受内压强相同时,接触面大的单股钢丝承受的压力小,钢丝不易损坏,因而耐屈挠和耐疲劳性能良好。

0.25+18×0.22HT为高强度钢丝帘线,当单丝直径相同时,高强度帘线的破断力比普通强度帘线高约15%,因此在同等强度下应用时,可减小钢丝帘线用量,达到轮胎轻量化的目的。

## 2.2 工艺性能

采用0.25+18×0.22HT钢丝帘线时,在单根钢丝拉力为12~15 N时,压延过程中帘线不跳线、排列及覆胶均匀,帘布厚度控制正常。裁断后钢丝断面平整,无发散现象;帘布平整,无局部上翘现象。成型接头稍困难,经改造接头机后接头恢复正常。

## 2.3 成品性能

### 2.3.1 外观检验

用0.25+18×0.22HT钢丝帘布成型的轮胎在X光检验中钢丝弯、帘线稀、排列不均等缺

陷无明显增加。

### 2.3.2 室内机床试验

用0.25+18×0.22HT钢丝帘线制造一批11.00R20 16PR试验轮胎,生产轮胎以胎体采用3+9+15×0.22W钢丝帘线为例。由于0.25+18×0.22HT钢丝帘线的破断力小于3+9+15×0.22W钢丝帘线,因而将其密度适当增大。

将试验轮胎和生产轮胎分别进行室内机床试验,结果如表2所示。

表2 成品轮胎室内性能测试结果

项 目	试验轮胎	生产轮胎	国家标准
压穿强度/J	5 019	5 521	≥2 599
耐久性/h	106	97	≥47
高速性能/(km·h <sup>-1</sup> )	110	105	≥90 <sup>1)</sup>

注:1)公司内控标准。

从表2可以看出,与生产轮胎相比,试验轮胎的压穿强度略低,这是因为压穿强度主要由带束层承担,胎体帘线只承担了一小部分;试验轮胎的耐久性能和高速性能均有所提高,且大大超过了国家标准和企业内控标准,完全可以替代现用的胎体帘线。

## 2.4 成本对比

0.25+18×0.22HT钢丝帘线直径较小,压延帘布可以较薄,因而能节约原材料成本。以11.00R20 16PR轮胎为例,用0.25+18×0.22HT钢丝帘线替代3+9+15×0.22W钢丝帘线用于胎体,每条轮胎可减小质量2.5 kg,节约原材料成本40元。

## 3 结语

以紧密型高强度钢丝帘线0.25+18×0.22HT替代普通型3+9+15+1结构钢丝帘线用于全钢载重子午线轮胎胎体,可以提高轮胎耐久性能和高速性能,减小轮胎质量,降低生产成本,提高经济效益。

第3届全国橡胶工业用织物和骨架材料技术研讨会论文

**启事** 自投稿之日起30天内未收到编辑部录用通知的作者请与编辑部联系,确认未被录用的,或已收到未录用通知的作品方可投向其它刊物,切勿一稿多投,谢谢合作!