

包括 Roadmaster RM180 转向轮胎、RM871 拖车轮胎和 RM851 驱动轮胎。

(赵敏摘译 吴秀兰校)

普利司通向经销商展示 4 款新轮胎

中图分类号:U463.341 文献标志码:D

美国《现代轮胎经销商》(www.moderntire-dealer.com)2013年4月1日报道:

普利司通美洲轮胎公司(BATO)在美国拉斯维加斯“行驶和驱动”展上正式推出了 4 款新轮胎。这些轮胎于 2012 年 10 月 17—18 日在“BATO 消费者经销商会议”上首次亮相。它们分别是 Potenza RE97 AS, Dueler H/P Sport AS, Blizzak LM-32 和 Potenza RE-11 A 系列轮胎。

Potenza RE97 AS 系列轮胎于 2013 年 3 月 1 日起发售,包括 23 个规格,轮辋直径为 16~19 英寸、速度级别分别为 V 和 W,取代了 Potenza G019 系列轮胎,具有 BATO 轮胎的生态环保特征,这就意味着其滚动阻力性能提升,质量减小且采用了环保型材料和生产工艺。

Dueler H/P Sport AS 系列轮胎于 2013 年 4 月 1 日起发售,适用于运动型多功能乘用车(SUV)和交叉车型多用途车(CUV),包括 11 个规格,轮辋直径为 17~20 英寸,速度级别分别为 H, V 和 W,其同样为环保设计。

Blizzak LM-32 系列轮胎将于 2013 年 7 月发售,包括 33 个规格,轮辋直径为 16~20 英寸,速度级别分别为 H, V 和 W。

Potenza RE-11 A 系列高性能轮胎于 2013 年 3 月 1 日起发售,包括 40~50 系列的 10 个规格,轮辋直径为 15~17 英寸,速度级别分别为 V 和 W。

(肖大玲摘译 吴淑华校)

国内外简讯 6 则

△2013 年 6 月,广州市华南橡胶轮胎有限公司开发的超轻量化低滚动阻力绿色环保轮胎 ET201 顺利通过室内相关标准测试。新轮胎不

仅采用低滚动阻力胎面胶配方设计,而且具有最优化的结构设计,通过有限元仿真技术模拟优化轮胎轮廓设计,以获得最优化的印痕形状和均匀的接地压力分布,保证更好的操控性能和乘坐舒适性以及均匀的耐磨性能。

(广州市华南橡胶轮胎有限公司 陈建国)

△2013 年 6 月 26 日,世界品牌实验室(World Brand Lab)发布了 2013 年(第十届)《中国 500 最具价值品牌》排行榜。“玲珑”品牌价值由 2012 年的 116.52 亿元跃升至 143.72 亿元,荣登总榜第 127 位,继续位居中国轮胎行业榜首。

(山东玲珑轮胎股份有限公司 王妍)

△2013 年 6 月 28 日,由广州市华南橡胶轮胎有限公司牵头成立的广东省轮胎轮辋标准化技术委员会成立大会隆重举行。会上还通过了《广东省轮胎轮辋标准化技术委员会章程》、《广东省轮胎轮辋标准化技术委员会工作细则》以及《广东省轮胎轮辋标准化技术委员会三年工作规划》。

(华南橡胶轮胎有限公司 刘宁)

△世界品牌实验室(World Brand Lab)在北京发布了 2013 年(第十届)《中国 500 最具价值品牌》排行榜。“风神”品牌以 87.52 亿元的品牌价值排名第 200 位,品牌价值比 2012 年增加 23.36 亿元,排名前移 6 位。

(风神轮胎股份有限公司 王毅)

△倍耐力轮胎公司的墨西哥工厂于 2013 年 6 月 19 日生产出第 100 万条轮胎。该工厂 2012 年 5 月 31 日落成,为倍耐力在墨西哥的第 1 家工厂,全球第 22 家工厂,主要生产高性能和超高性能轿车和轻型载重轮胎。

RN(www.rubbernews.com),2013-06-20

△佳通轮胎有限公司召回 218 条 Runway Enduro 816 轮胎,规格为 P235/62R16,生产日期为 2013 年的第 2 周(DOT 号码为 0213)。原因是这些轮胎在车辆驾驶时可能发生快速漏气,导致轮胎失效,增大了碰撞事故发生的风险。

MTD(www.moderntiredealer.com),2013-06-15

启事 自投稿之日起 30 天内未收到编辑部录用通知的作者请与编辑部联系,确认未被录用或已收到未录用通知的作品方可投向其他刊物,切勿一稿多投,谢谢合作!