

△锦湖轮胎美国公司由于在生产过程中错用材料导致在苛刻使用条件下带束层可能脱层而召回1 773条P225/65R17 Solus KH16轮胎。召回轮胎生产于2017年3月26日—4月1日,其美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)召回调查编号为18T004000。

MTD(www.moderntiredealer.com),
2018-05-08

△6家轮胎生产公司成为通用汽车公司2018年度供应商:普利司通公司、大陆轮胎美洲公司、固特异轮胎橡胶公司、韩泰轮胎美国公司、玛吉斯国际公司和米其林北美公司。

MTD(www.moderntiredealer.com),
2018-05-08